

## Arbeiten in der OJW

# Bohren

## Ständerbohrmaschine

### Muss sein

- Schutzbrille tragen
- Lange Haare zusammenbinden oder Mütze und Haare reinstecken
- Einweisung in Maschine durch Betreuer
- **Keine** Handschuhe (kann sich um den Bohrer wickeln!)
- Werkstück gut befestigen (Maschinenschraubstock)

### Zu beachten

- große Löcher (ab 10 mm Durchmesser) mit dünnerem Bohrer vorbohren; bei Metall ankörnern
- richtige Geschwindigkeit wählen (siehe Tabelle an Bohrmaschine)
- scharfe Bohrer benutzen (ggfl. vorher schärfen)
- nach Bohren entgraten
- Schmiermittel auftragen bei Bohrer über 8mm Durchmesser
- Nach Bohren aufräumen und zusammenkehren, auch am Boden